

Neuer Bericht



Firma	Baudekoration Mario Bremser	
	Eugenstr.6	
	65558 Langenscheid	Telefon: 0178 3522195

Gerät	testo 875-2	Serien-Nr.: 1871236
--------------	-------------	---------------------

Auftraggeber	Max Mustermann	Messort:
	Musterstr.	
	Musterhausen	Musterstr.
		Musterhausen

Auftrag

Neuer Bericht


Datei: IV_00342.BMT

Datum: 17.12.2022

Objektivtyp: 32° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 20238346

Uhrzeit: 20:24:27



Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: -8,5

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	13,5	0,95	-8,5	-
Messpunkt 2	-7,2	0,95	-8,5	-
Messpunkt 3	4,0	0,95	-8,5	Fenster 2 fach Verglast von 1995
Messpunkt 4	0,4	0,95	-8,5	Fenster 2 fach Verglast von 1995
Messpunkt 5	1,0	0,95	-8,5	Fenster 3 fach Verglast von 2009
Messpunkt 6	-4,9	0,95	-8,5	Fenster 3 fach Verglast von 2009

Neuer Bericht


Datei: IV_00350.BMT

Datum: 17.12.2022

Objektivtyp: 32° x 23°

Serien-Nr. Objektiv: 20238346

Uhrzeit: 20:27:12



Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: -8,5

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	-6,9	0,95	-8,5	-
Messpunkt 2	-3,0	0,95	-8,5	-
Messpunkt 3	2,3	0,95	-8,5	Fenster 2 fach Verglast von 1995
Messpunkt 4	-0,6	0,95	-8,5	Fenster 2 fach Verglast von 1995

Fazit:

Die alten Fenster weisen leichte Undichtigkeit hin.

Wir empfehlen nachzudenken die restlichen Fenster auszutauschen.

18.12.202 , _____